

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲 音預設在手機 端，必須由手 機端操作，聲 音才會轉至免 持聽筒端，此 乃手機端系統 設計緣故。	手機系統不穩 定造成當機,因 而影響到藍芽 正常運作。	通話時無 法調整音 量大小	對手機 來電， 有出現 藍芽未 連結， 聲音沒 有轉到 免持端	來電自動 接聽後， 喇叭出現 異音，對 方聽不到 聽音	撥打電 話無法 進入通 話mute	來電時，無法 自動接聽，且 手機當機，當 通訊錄中有建 繁體字的會有 這種情形	Call in 時， 喇叭無來 電鈴聲,接 通後ok
			中華電信	台灣大哥 大/東信								
Alcatel												
	OTC-C825	V										
AMIO												
	N5000	X										
	A1	V										
Apple												
	iPhone	V										
	iPhone(3G)	V										
	iPhone(3GS)	V										
	iPhone 4	V										
	iPhone 4s	V										
	iPhone 5	V										
2013/12/30	iPhone 5S	V										
ASUS												
	V70	V										
	V80	V										
	J201	V					X					
	P535	V										
	P320	V										
ACER												
	stream	V										
	liquid	V										
BENQ-SIEMENS												
	S55, S56	X										
	S65	X										
	CL71	X										
	EF91	X			X							
	T51	V										
	M7	V					X					
	E72	V										
	T60	X										X
Black Berry(黑莓機)												
	7290	V										
	8300	V										
	8120	V										
	9500 Storm	V										
	8820	V										
	9700	V										
	9000	V										
	9105	V										
	8900	V										
	9860	V										
	Z10	V										
	8520	V										
CHT												
	3000	V										
	9100	V										
	5000	V										
Dopod												
	700	V					X					
	699	V					X					
	575	V					X					
	585	V					X					
	818	V					X					
	818 Pro	V					X					
	828	V					X					
	S300	V					X					
	P800W	V					X					

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲音預設在手機端，必須由手機端操作，聲音才會轉至免持聽筒端，此乃手機端系統設計緣故。	手機系統不穩定造成當機,因而影響到藍芽正常運作.	通話時無法調整音量大小	對手機來電，有出現藍芽未連結，聲音沒有轉到免持端	來電自動接聽後，喇叭出現異音，對方聽不到聽音	撥打電話無法進入通話mute	來電時，無法自動接聽，且手機當機，當通訊錄中有建繁體字的會有這種情形	Call in 時，喇叭無來電鈴聲,接通後ok
			中華電信	台灣大哥大/東信								
ETEN												
	M600+	V										
Google												
	Nexus	V										
HP												
	IPAQ rw6816	V										
HTC												
	Touch	V										
	P3470	V					X					
	Touch-Dual	V										
	NEXUS ONE	V										
	Wildfire	V										
	Legend	V										
	Tattoo	V										
	F3188	V										
	Desire HD (G10)	V										
	S710e (G11)	V										
	c110e	V										
	Desire HD (G10)	V										
	Sensation XE (G18)	V										
	ONE X (S720e)	V										
	Desire C (A320E)	V										
	J Z321e	V										
	ONE SV	V										
	Butterfly (X920e)	V										
	NEW One (801e/802e)	V										
	Desire 600	V										
	Z560e(One S)	V										
Huawei												
	Ideos	V										
	IDEOS U8510	V										
	MT1-U06	V										
Lenovo												
	S9	V										
	P768	V										
LG												
	KG800	V										
	C3380	V										
	G262	V										
	KG320	V										
	KU800	V										
	mode/KE500	V										
	70d/KG70	V										
	KF600	V										
	KF510	V										
	KM501	V										
	KU250	V										
	KU990	V										
	380T/KM385d/KM38	V										
	KE770	V										
	KF350	V										
	KE800	V										
	KE820	V										
	KM900	V										
	E720	X										
	T515	V										
	P970	V										
	P705	V										
	E400	V										
	E975	V										
2013/12/30	Nexus 5	V										

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲音預設在手機端，必須由手機端操作，聲音才會轉至免持聽筒端，此乃手機端系統設計緣故。	手機系統不穩定造成當機,因而影響到藍芽正常運作.	通話時無法調整音量大小	對手機來電，有出現藍芽未連結，聲音沒有轉到免持端	來電自動接聽後，喇叭出現異音，對方聽不到聽音	撥打電話無法進入通話mute	來電時，無法自動接聽，且手機當機，當通訊錄中有建繁體字的會有這種情形	Call in 時，喇叭無來電鈴聲,接通後ok
			中華電信	台灣大哥大/東信								
Mio												
	A700	V										
Motorola												
	A760, A768, A760i, A768i	V										
	V600,V500,V525, V80, E398, A630, E550, V535, V545, V550, V600i, V620	V										
	V3	V										
	E398	V										
	E680i	V										
	E1000	V										
	V360	V										
	A732	X										
	A780	X										
	Mpx220	X						X				
	V3i	V										
	E770	V										
	L6	V										
	PBEL U6	V										
	V361	V										
	V501	V										
	K1(KRZR)	V										
	明	X										
	E6	V										
	Z3	V										
	W510	V										
	V8	X										
	SLVR L724, L724, L724, L724	V										
	V1100/V3xx/V6	V										
	maxx V3	V										
	E8/U9/EM30	V						X				
	Q9H	V						X				
	V9/Z9/V3xxR/V9x	V										
	ZN200	V										
	A810	V										
	ZN5	V										
	V3x	V										
	U9	V						X				
	A1800	V										
	ME860	V										
	MB525	V										
	XT615	X										
NEC												
	N840	X										
	N500is	X										
NOKIA												
	7610	X										
	7600	X										
	6230	X										
	6820	X										
	6600	V										
	8910i	V										
	3650, 3660	X										
	8910	V										
	6310i	V										
	6310	V										
	6260	X										
	7280	X										
	6680	V										
	6230i	V										
	6670	V										
	N70	V										

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲音預設在手機端，必須由手機端操作，聲音才會轉至免持聽筒端，此乃手機端系統設計緣故。	手機系統不穩定造成當機,因而影響到藍芽正常運作.	通話時無法調整音量大小	對手機來電，有出現藍芽未連結，聲音沒有轉到免持端	來電自動接聽後，喇叭出現異音，對方聽不到聽音	撥打電話無法進入通話mute	來電時，無法自動接聽，且手機當機，當通訊錄中有建繁體字的會有這種情形	Call in 時，喇叭無來電鈴聲,接通後ok
			中華電信	台灣大哥大/東信								
	6111	V										
	6270	V										
	7370	V										
	6103	V										
	6131	V										
	6280	V										
	3250	X										
	N73	V										
	6233	V										
	6151/6233/6234	V										
	6085	V										
	6288	V										
	5200	V										
	7390	V										
	E70	V										
	6085	V										
	5200	V										
	E61	V										
	N91	V										
	N76	V						X				
	N95	X										
	3110	V										
	6120	V						X				
	6110	V						X				
	6300	V										
	N81	V						X				
	E65	V										
	5310	V										
	3500c/3500cb	V										
	6500c	V										
	N70(New)	V										
	5700	V						X				
	5300	V										
	N73	V										
	3600s	V										
	6210 Navigator	V										
	2600c	V										
	2630	V										
	2660	V										
	2760	V										
	6267	V										
	6555	V										
	7500 Prism	V										
	3610 fold	V										
	6121	V						X				
	E51	V						X				
	E66	V						X				
	E71	V						X				
	N82	V						X				
	6124	V						X				
	5220	V										
	7610S	V										
	7210C	V										
	2680	V										
	5000	V										
	5130	V										
	6208	V										
	7100	V										
	7212C	V										
	6202C	V										
	6208C	V										
	2700C	V										
	7310C	V										
	6210S	V										
	6290	V										

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲音預設在手機端，必須由手機端操作，聲音才會轉至免持聽筒端，此乃手機端系統設計緣故。	手機系統不穩定造成當機,因而影響到藍芽正常運作.	通話時無法調整音量大小	對手機來電，有出現藍芽未連結，聲音沒有轉到免持端	來電自動接聽後，喇叭出現異音，對方聽不到聽音	撥打電話無法進入通話mute	來電時，無法自動接聽，且手機當機，當通訊錄中有建繁體字的會有這種情形	Call in 時，喇叭無來電鈴聲,接通後ok
			中華電信	台灣大哥大/東信								
	2330C	V										
	6208C	V										
	N96	V					X					
	6500S	V										
	5610	V										
	5132	V										
	2332c	V										
	3208c	V										
	2323c	V										
	6300i	V										
	6290	V										
	7900	V										
	N93i	V										
	E70	V										
	C5-00	V										
	6700S	V										
	5230	V										
	X3-00	V										
	3710 Fold	V										
	c7	V										
	X3-02	V										
	N8	V										
	7230	V										
	5230	V										
	C6-00	V										
	N97	V										
	Asha 311	V										
	Lumia 620	V										
O2												
	Zine	V										
	Atom Life	V										
	Xda Zinc	X										
OKWAP												
	i900	X										
	S868	X										
	i885	V										
Panasonic												
	X70, X88	X										
	X700/X701	V										
	X800	V										
	VS7	V										
PANTECH												
	PG-3600v	X										
Plam												
	Treo 680	X										
PHS												
	PG930	V										
Sagem												
	My X-6	V										
	My510x	V										
	My700i	V										
Samsung												
	SGH-E728/E730/E736	V										
	SGH-D500/508/500C/500F	V										
	SGH-E568	V										
	SGH-D508	V										
	SGH-D608	V										
	SGH-D528	V										

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲音預設在手機端，必須由手機端操作，聲音才會轉至免持聽筒端，此乃手機端系統設計緣故。	手機系統不穩定造成當機，因而影響到藍芽正常運作。	通話時無法調整音量大小	對手機來電，有出現藍芽未連結，聲音沒有轉到免持端	來電自動接聽後，喇叭出現異音，對方聽不到聽音	撥打電話無法進入通話mute	來電時，無法自動接聽，且手機當機，當通訊錄中有建繁體字的會有這種情形	Call in 時，喇叭無來電鈴聲，接通後ok
			中華電信	台灣大哥大/東信								
	SGH-E908/D900	V										
	SGH-D838	V										
	SGH-P858	V										
	SGH-Z238	V										
	SGH-D908	V										
	SGH-E908	V										
	SGH-E378	V										
	SGH-F308	V										
	SGH-Z248	V										
	SGH-E848/E840	V										
	SGH-Z548	V										
	SGH-I768/I760/I760V	V										
	SGH-J208/J200	V						X				
	SGH-i458B	V										
	SGH-J408	V										
	SCH-F609	X										
	SGH-F268	V										
	SGH-J618	V										
	SGH-i608	V										
	SGH-U808	V						X				
	SGH-F258	V										
	SGH-U908	V						X				
	SGH-i908	V										
	GT-5650U	V						X				
	GT-I5801	V										
	GT-I9003	V										
	F480T	V										
	SGH-F258	V										
	Corby S3650	V										
	R(i9103)	V										
	S5380D	V										
	GT-I9250	V										
	GT-I9100	V										
	E2652W	V										
	Galaxy Note(N7100)	V										
	GT-I9300	V										
	S7500	V										
	N7100	V										
	S3 mini(i8190)	V										
	S4(i9500)	V										
	GT-I9200	V										
	Note 3	V										
SHARP												
	GX-15	V										
	GX-T25	V										
	GX-31	V										
	T91	V										
	T17	V										
	WX-T81	V						X				
	GX-T33	X									X	
	SH930W	V										
SonyEricsson												
	K700i/K700c	X										
	Z600, Z608	V										
	T610, T618, T628, T630	V										
	P800/P80x	V						X				
	T68i	X										
	T68	X										
	S700/S700i/S710a	X										
	P900	V										
	Z800i/Z800c/Z800/V800/ Vodafone	X										
	K750i/K750c/K750	X										
	W550i	X										

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲音預設在手機端，必須由手機端操作，聲音才會轉至免持聽筒端，此乃手機端系統設計緣故。	手機系統不穩定造成當機，因而影響到藍芽正常運作。	通話時無法調整音量大小	對手機來電，有出現藍芽未連結，聲音沒有轉到免持端	來電自動接聽後，喇叭出現異音，對方聽不到聽音	撥打電話無法進入通話mute	來電時，無法自動接聽，且手機當機，當通訊錄中有建繁體字的會有這種情形	Call in 時，喇叭無來電鈴聲，接通後ok
			中華電信	台灣大哥大/東信								
	D750	X										
	Z520i	V										
	K800i/K800xx	X										
	W800c/W800/W700	X										
	Z550i	V										
	W710i/W712a/W710xx	V										
	Z710i/Z712a/Z710x	V										
	Z710i	V										
	Z558i	X										
	W810i	V										
	K510i	V										
	W700i/W700c	X										
	W850i/W850xx	V										
	K530i/K530c/K530i	V										
	K810i	V										
	M600i	V										
	K610i/K610mi/K610xx	V										
	K608i	V										
	W660i/W660xx	V										
	W510	V										
	K850i/K850a/K858c	V										
	K530i	V										
	Pli	V										
	M600i	X										
	K660i	V										
	W910i	V										
	Z555	V										
	W380i	V										
	T303	V										
	R306	V										
	G700	V										
	G502	V										
	C902	V										
	C702	V										
	T700	V										
	T707	V						X				
	W980	V										
	Z750i/Z750a	V										
	W902	V										
	W395	V										
	W595	V										
	J10i2	V						X				
	Xperia X8	V										
	Xperia Neo	V										
	F480i	V										
	Xperia Ray	V										
	K810i	V										
	Xperia S	V										
	MT27i	V										
	Xperia Z	V										
	Xperia L	V										
SOWA												
	D258-Plus	V										
Taiwan Mobile												
	T2	V										
TOSHIBA												
	803	X										
	TS32	V						X				
	G810	V						X				
vodafone												
	1210	V										
Viewsonic												

Last updated: 2013/12/30	BQB qualified group items	適用性(Ver: HA01_80229)	通信業者		Call in 時，聲音預設在手機端，必須由手機端操作，聲音才會轉至免持聽筒端，此乃手機端系統設計緣故.	手機系統不穩定造成當機,因而影響到藍芽正常運作.	通話時無法調整音量大小	對手機來電，有出現藍芽未連結，聲音沒有轉到免持端	來電自動接聽後，喇叭出現異音，對方聽不到聽音	撥打電話無法進入通話mute	來電時，無法自動接聽，且手機當機，當通訊錄中有建繁體字的會有這種情形	Call in 時,喇叭無來電鈴聲,接通後ok
			中華電信	台灣大哥大/東信								
	VPAD7	V										
Wmobile												
	GC909	X										
ZIKOM												
	Z-950	V										
康佳												
	D363	V										
Xiaomi												
	小米機2S	V										

完全不支援.